



Instrucciones de montaje para el emisor de pulsos para caudalímetros



Valor del pulso		
	DN 50 – 125	DN 150 – 250
Valor	0,001 m ³	0,01 m ³

Instrucciones de montaje para el emisor de pulsos para caudalímetros



Technische Änderungen vorbehalten. 090902_DE_EN_FR_ES

1. Desprecintar el sello de seguridad de usuario.

ATENCIÓN: No desprecintar el sello principal de seguridad!

2. Desatornillar los dos tornillos y quitar la tapa.

3. Insertar el emisor en la ranura correspondiente de la relojería desde arriba. El cable debe estar en la parte baja.

4. Desmontar el pasacables de la tapa girándolo 90°, pasar el cable del emisor a través del agujero y montar de nuevo la tapa.

5. Sacar la abrazadera del pasacables, agujerearle, insertar el cable del emisor y deslizar la abrazadera de nuevo para asegurar la sujeción del cable.

6. Insertar el pasacables en el agujero de la tapa y fijarlo girándolo 90°. Asegurar y precintar la tapa contra cualquier desmontaje no autorizado.